

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 14 » 01 2022 г.

№ Р/0003

г. Красноярск

О регулировании выбросов
в период НМУ

В связи с получением информации от ФБУЗ «Среднесибирское УГМС» о введении для г. Красноярска с 15-00 часов 14 января 2022 года до 15-00 часов 17 января 2022 года условий неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и введении НМУ первой степени опасности

ОБЯЗЫВАЮ:

Лицам ответственным за регулирование выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ, с 15-00 часов 14 января до 15-00 часов 17 января 2022 года, осуществить мероприятия I и II режима:

Режимы регулирования	Цех, участок	Мероприятия по сокращению выбросов	Ответственное лицо за выполнение мероприятий
1	2	3	4
I Режим НМУ	Цех «Горный» сварочный пост (Щёковая дробилка)	Прекращение сварочных работ	Начальник цеха «Горный»
	Цех «Горный» сварочный пост (Распределительный узел)	Прекращение сварочных работ	Начальник цеха «Горный»
	Цех «Обжиг», печь обжига №3	Организационно - технические мероприятия общего характера, используя возможности АСУ: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме; усилить	Директор по производству Главный специалист АСУТП Начальник цеха «Обжиг» Начальник цеха КИПиА
	Цех «Обжиг» печи обжига №4 и №5		

		контроль за работой КИП и АСУ технологическими процессами на печах; прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего увеличению выбросов	
Цех «Обжиг», печь обжига №3	Исключение «залпового» выброса – прекращение запуска и вывода оборудования на рабочий режим	Директор по производству Начальник цеха «Обжиг»	
Цех «Обжиг», печи обжига №4 и №5	Исключение «залпового» выброса – прекращение запуска и вывода оборудования на рабочий режим	Директор по производству Начальник цеха «Обжиг»	
Цех «Помол», сушильное отделение	Остановка сушильного отделения	Директор по производству Начальник цеха «Помол»	
Цех «Помол», сварочный пост (слесарное помещение)	Прекращение сварочных работ	Технический директор Начальник ЦТОО	
ЦТОО, сварочный пост (Энергоцех, пост газовой резки)			
ЦТОО, сварочный пост (в цехе Обжиг)			
ЦТОО, сварочный пост (Энергоцех, пост газовой резки, металлообрабатывающие станки)			
ЦТОО, сварочный пост (участок в боксе №2)			
ЦТОО, сварочный пост (АТЦ)			
Автотракторный цех, сварочный пост	Прекращение сварочных работ	Директор по горным работам и автотранспорту	

			Начальник цеха «Автотракторный»
	Железнодорожный цех, сварочный пост (ДЕПО)	Прекращение сварочных работ	Директор по транспорту и логистике Начальник Железнодорожного цеха
	ООО «Сибцемсервис», ЦРТО, сварочный пост	Прекращение сварочных работ	Директор ООО «Сибцемсервиса»
II Режим НМУ	Цех «Обжиг», печь обжига №3	Уменьшение производительности на 10%	Директор по производству Начальник цеха «Обжиг»
	Цех «Обжиг», печи обжига №4 и №5		
I, II Режим НМУ	Карьер, взрывные работы	Исключение «залпового» выброса — прекращение взрывных работ	Директор по горным работам и автотранспорту Начальник цеха «Горный»

Директор по производству



С. А. Усламин

Голубева Наталья Владимировна
5-06